

Brašne, kufríky a púzdra

Lahké brašne

C12A Brašňa na prístroj

- Zazipsovateľná brašňa s vnútornými priehradkami a páskou na opasok



C25 Brašňa na prístroj

- Zazipsovateľná brašňa s výplňou a vnútornou priehradkou



C50 Brašňa na prístroj

- Zazipsovateľná brašňa s priehradkou, páskou na opasok vnútorným upevnením prístroja



C75 Brašňa na príslušenstvo

- Zazipsovateľná brašňa s dvomi priehradkami



C90 Brašňa na prístroj

- Zazipsovateľná brašňa s priehradkami a páskou na opasok



C125/C781 Brašňa na prístroj

- Zazipsovateľná brašňa s oddeliteľnou vonkajšou kapsičkou



C195 Brašňa

- Zazipsovateľná brašňa s priehradkami
- Na nosenie v ruke alebo na pleci



C789 Brašňa na prístroj a príslušenstvo

- Veľká textilná brašňa s tromi priehradkami, odnímateľný popruh do ruky alebo na plece



C550 Kabela na náradie

- Oceleový zosilňovací rámik
- Drsná textília s pevnou konštrukciou na veľké zaťaženie
- Veľký zazipsovateľný priestor s 25 vreckami
- Odolná voči vplyvom počasia
- Odnesie všetky vaše prístroje do roboty alebo aj z roboty



Tabuľka kompatibility brašní, kufríkov a púzdiel

	110/111/112	175/177/179	183/185	187/189	83/85/87 III	73 III	77 III	10/12	16	867B	27	45	7-3007-600	T3/T5	321/322	333/334/335/336/337	1520	39/41B	43B	123	190/190C Series	705 / 707	712	714	715	717	718	724	725	741B/743B/744	787	50S/50D	51/52/53/54 II
Lahké brašne - Rozmery																																	
C12A																																	
C25																																	
C50																																	
C75																																	
C90																																	
C125																																	
C195																																	
C781																																	
C789																																	
C550																																	
Tvrde kufríky																																	
C20																																	
C100																																	
C120																																	
C190																																	
C800																																	
Kožené brašne																																	
C510																																	
C520A																																	
C530																																	
Púzdra																																	
C10																																	
C70Y, C70G																																	
C81Y, C80G																																	
H110																																	
Ostatné																																	
H3																																	
H5																																	
SH100																																	

Na všetko príslušenstvo platí jednoročná záruka

Kufríky a púzdra

Kufríky

C20 Kufrík na prístroj

- Kufrík do náročných podmienok s rúčkou na nosenie a priehradkou na príslušenstvo
- Vrchný kryt sa dá použiť vzadu ako stojan



C100 Kufrík na prístroj a príslušenstvo

- Pevný polypropylénový kufrík



C120 a C190 Kufríky

- Kufríky do náročných podmienok s priehradkami na príslušenstvo



C800 Kufrík na prístroj a príslušenstvo

- Pevný polypropylénový kufrík
- Priehradky na príslušenstvo a manuál
- Odnímateľný vrchnák



Púzdra

C10 Púzdro na prístroj

- Násuvné žlté púzdro zachytáva nárazy a chráni prístroj pred hrubým zaobchádzaním
- Obsahuje stojan a závesnú pásku



C70Y, C70G, C81Y, C81G Púzdra na prístroje

- Násuvné púzdro zachytáva nárazy a chráni prístroj pred hrubým zaobchádzaním
- Y označuje prevedenie v žltej farbe, G v sivej
- Flex-Stand™ dovoľuje držanie alebo umiestnenie prístroja do šikmej alebo stojacej polohy pre najlepší pohľad
- Vzadu obsahuje úchytky na sondy



H110 Púzdro na prístroj

- Násuvné žlté púzdro zachytáva nárazy a chráni prístroj pred hrubým zaobchádzaním
- Vzadu obsahuje úchytky na sondy
- Použitie príslušenstva ToolPak pre pohodlné nosenie



H3 Púzdro na prúdové kliešte

- Textilné púzdro zachytáva nárazy a chráni prístroj pred hrubým zaobchádzaním
- Vrecko na uloženie vodičov
- Záves na opasok so spouhou



H5 Púzdro na skúšačku

- Pevné textilné púzdro obsahuje vrecko na vodiče a záves na opasok
- Vhodné pre skúšačky T3 a T5



SH100 Remeň na rameno

- Remeň na rameno pre Fluke 1520



Kožené brašne

C510 Kožená brašňa na prístroj

- Olejovaná pravá zrnitá hovädzia koža
- Nebrúsené prevedenie zo štepovaním, ktoré znesie vysoké zaťaženie. Zosilnené nitovaním
- Veľká slučka na opasok a chlopňa na ochranu prístroja
- Vhodná pre väčšie Fluke digitálnych multimetrov, teplo merov a procesných kalibrátorov



C520A Kožená brašňa na skúšačku

- Olejovaná pravá zrnitá hovädzia koža
- Vypracovanie, ktoré zabezpečí dlhú životnosť
- Veľká slučka na opasok a chlopňa na ochranu skúšačky
- Určená pre elektrické skúšačky Fluke



C530 Kožená brašňa na príslušenstvo

- Olejovaná pravá zrnitá hovädzia koža
- Pevný zips, ktorý znesie vysoké zaťaženie
- Ideálna na uloženie meracích vodičov Fluke, sond a iného príslušenstva
- Dosť veľká na to, aby sa do nej zmestil multimeter aj s príslušenstvom

